





# 訂正前後比較表

訂 正 前	訂 正 後	訂正理由
<p style="text-align: center;">島根原子力発電所の運転状況（平成30年2月） <span style="float: right;">添付</span></p> <p>I. 2号機</p> <p>1. 運転状況            発電時間 <u>0</u> h    発電電力量 <u>0</u> 万kWh    設備利用率 <u>0</u> %</p> <p>2. 主要項目 なし</p> <p>(万kW)</p> <p>3. 特記事項 (1) 第17回施設定期検査中</p> <p>II. その他 なし</p>	<p style="text-align: center;">島根原子力発電所の運転状況（平成30年2月） <span style="float: right;">添付</span></p> <p>I. 2号機</p> <p>1. 運転状況            発電時間 <u>0</u> h    発電電力量 <u>0</u> 万kWh    設備利用率 <u>0</u> %</p> <p>2. 主要項目 なし</p> <p>(万kW)</p> <p>3. 特記事項 (1) 第17回施設定期検査中</p> <p>II. その他 なし</p>	<p style="text-align: center;">記載不備の修正</p>

# 訂正前後比較表

訂 正 前	訂 正 後	訂正理由
<p style="text-align: center;">島根原子力発電所の運転状況（平成30年3月） <span style="float: right;">添付</span></p> <p>I. 2号機</p> <p>1. 運転状況            発電時間 <u>0</u> h    発電電力量 <u>0</u> 万kWh    設備利用率 <u>0</u> %</p> <p>2. 主要項目 なし</p> <div style="margin-top: 10px;"> <p>(万kW)</p>  </div> <p>3. 特記事項 (1) 第17回施設定期検査中</p> <p>II. その他 なし</p>	<p style="text-align: center;">島根原子力発電所の運転状況（平成30年3月） <span style="float: right;">添付</span></p> <p>I. 2号機</p> <p>1. 運転状況            発電時間 <u>0</u> h    発電電力量 <u>0</u> 万kWh    設備利用率 <u>0</u> %</p> <p>2. 主要項目 なし</p> <div style="margin-top: 10px;"> <p>(万kW)</p>  </div> <p>3. 特記事項 (1) 第17回施設定期検査中</p> <p>II. その他 なし</p>	<p>記載不備の修正</p>

# 訂正前後比較表

訂正前	訂正後	訂正理由
<p style="text-align: center;">島根原子力発電所の運転状況（平成30年4月） <span style="float: right;">添付</span></p> <p>I. 2号機            1. 運転状況            発電時間 0h 発電電力量 0万kWh 設備利用率 0%</p> <p>2. 主要項目 なし</p>  <p>3. 特記事項 (1) 第17回施設定期検査中</p> <p>II. その他 なし</p>	<p style="text-align: center;">島根原子力発電所の運転状況（平成30年4月） <span style="float: right;">添付</span></p> <p>I. 2号機            1. 運転状況            発電時間 0h 発電電力量 0万kWh 設備利用率 0%</p> <p>2. 主要項目 なし</p>  <p>3. 特記事項 (1) 第17回施設定期検査中</p> <p>II. その他 なし</p>	<p style="text-align: center;">記載不備の修正</p>

# 訂正前後比較表

訂 正 前	訂 正 後	訂正理由
<p style="text-align: center;">島根原子力発電所の運転状況（平成30年5月） <span style="float: right;">添付</span></p> <p>I. 2号機                      1. 運転状況                      発電時間 <u>0</u> h 発電電力量 <u>0</u> 万kWh 設備利用率 <u>0</u> %</p> <p>2. 主要項目 なし</p> <div style="text-align: center;"> <p>(万kW)</p> <p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 (日)</p> </div> <p>3. 特記事項 (1) 第17回施設定期検査中</p> <p>II. その他 なし</p>	<p style="text-align: center;">島根原子力発電所の運転状況（平成30年5月） <span style="float: right;">添付</span></p> <p>I. 2号機                      1. 運転状況                      発電時間 <u>0</u> h 発電電力量 <u>0</u> 万kWh 設備利用率 <u>0</u> %</p> <p>2. 主要項目 なし</p> <div style="text-align: center;"> <p>(万kW)</p> <p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 (日)</p> </div> <p>3. 特記事項 (1) 第17回施設定期検査中</p> <p>II. その他 なし</p>	<p>記載不備の修正</p>